










MEGA
MÖBEL




A		X2
B		X2
E		X2
F		X2
V		X2
1	 M6x30 mm	X4
2	 M6x40 mm	X14
3	 Ø6x14x1 mm	X18
4	 4 x 60	X1



Bitte die Schrauben erst ganz fest anziehen, wenn der Artikel komplett montiert ist.


1

X2




2

X2




3




X2



4

X2




A		X1
B		X1
C		X1
D		X1
O		X1
1	 M6x30 mm	X2
2	 M6x40 mm	X8
3	 Ø6x14x1 mm	X10
4	 4 x 60	X1




Bitte die Schrauben erst ganz fest anziehen, wenn der Artikel komplett montiert ist.


1




2






3





4



G		X2
H		X2
I		X1
1	 M6x30 mm	X8
3	 Ø6x14x1 mm	X8
4	 4x60	X1



Bitte die Schrauben erst ganz fest anziehen, wenn der Artikel komplett montiert ist.



Pflege von Produkten aus Stahl

1. Regelmässig reinigen

Befreien Sie die Produktoberfläche regelmässig mit einem weichen Baumwolltuch von Staub. Verwenden Sie zum Reinigen nur sauberes Wasser (kein abgekochtes Wasser) und wischen Sie mit einem Baumwolltuch anschliessend trocken.

2. Von Feuchtigkeit fernhalten

Bei starkem Nebel oder Regen sollten Tropfen auf dem Stahlerzeugnis umgehend mit einem trockenen Baumwolltuch entfernt werden.

3. Stösse und Kratzer vermeiden

Stahlerzeugnisse sind, falls erforderlich, mit der nötigen Vorsicht zu bewegen. Sie sollten an Orten platziert werden, wo harte Objekte vermieden werden können. Bewegen Sie sie nicht zu häufig. Stellen Sie sie auf eine ebene Unterlage, damit sie stabil stehen.

4. Säuren und Basen vermeiden

Säuren und Basen können Stahlerzeugnisse stark angreifen. Sollten Stahlerzeugnisse mit säurehaltigen Wirkstoffen oder Basen (z.B. Seifenlauge, Natriumkarbonat) in Kontakt kommen, waschen Sie diese mit Wasser ab und wischen Sie dann das Stahlerzeugnis mit einem trockenen Baumwolltuch ab.

5. Langfristige Sonnenbestrahlung vermeiden

Stahlerzeugnisse sollten im Freien über einen Sonnenschutz verfügen. Bei direkter Sonnenbestrahlung über längere Zeit kann sich die Produktoberfläche verändern; die Beschichtung kann brechen oder abblättern.

6. Rost entfernen

Polieren Sie Stahlerzeugnisse bei leichter Rostbildung nicht mit Schleifpapier; tragen Sie mit einem Baumwolltuch etwas Motorenöl auf den rostigen Teil auf und wischen Sie es nach einigen Minuten mit einem Tuch ab.